

EH80908

 31 000 km




KONTROLL UTFØRT AV ☒ Eier ☐ Fullmektig ☐ Verksted	
CHASSISNR TMBGJ9NY1RF019570	FØRSTEGANGSREGISTRERT 2024-03-15
FRIST PKK 2028-03-15	KONTROLLDATO 24.3.2026

Rapporten viser kjøretøyets tilstand på tidspunktet kontrollen ble utført.

Kontrollerte punkter fremgår under «Punkter kontrollert».

Avvik avdekket under kontroll vises under «Kommentarer».



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

-  OK

Kontrollør vurderer at tilstanden er innenfor normal bruksslitasje
-  Kommentarer

Kontrollør har merknader utover normal bruksslitasje

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR OG DRIVLINJE 	 STYRING/UNDERSTELL 
 BREMSER 	 INTERIØR 
 DEKK 	 OPPLYSNINGER 

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER 2	ANTALL LADEKABLER 2
TIDLIGERE STØRRE SKADE Nei	TIDLIGERE BRUK Privat

EIERFORHOLD

EIERPERIODE 1-3 år	MODIFIKASJONER Ubrukte stoffmatter. Ubrukte felgdeksler følger med. Sommer- og vinterdekk.
------------------------------	--

DEKK

SOMMERDEKK ☒ Medfølger Tilstand: ☐ Dårlig ☐ Middels ☒ God	VINTERDEKK ☒ Medfølger Tilstand: ☐ Dårlig ☐ Middels ☒ God
--	--

VEDLIKEHOLD

DATO	KM.STAND	TYPE	UTFØRT AV	KOMMENTAR
2.3.2026	30 900	Annet	Merkeverksted	Oppgradering av system
24.5.2025	18 000	Annet	Merkeverksted	Oppgradering til programvareversjon 3.7

SERVICEHEFTE MEDFØLGER Nei	REGISTERREIM SKIFTET Nei
--------------------------------------	------------------------------------

PUNKTER KONTROLLERT

✔ Kontrollert 🔍 Kontrollert, kommentar

IDENTITET

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Panser
- ✔ Tak
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låsesystem
- ✔ Støtfangere
- ✔ Skjermer
- ✔ Sidespeil
- ✔ Frontrute
- ✔ Vinduer
- ✔ Vindusviskere
- ✔ Ladeluke/tanklokk
- ✔ Rust/korrosjon
- ✔ Felger
- ✔ Grill
- ✔ Dørterskler

MOTOR OG DRIVLINJE

- ✔ Oppstart
- ✔ Motorlyder
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Trekkraft
- ✔ Girkasse
- ✔ Batterihelse

STYRING OG UNDERSTELL

- ✔ Styling
- ✔ Retningsstabilitet
- ✔ Understellslyder
- ✔ Fjæring

ASSISTENTSYSTEMER

- ✔ Ryggekamera
- ✔ Parkeringssensorer
- ✔ Varsellys
- ✔ Cruise control

LYS

- ✔ Frontlys
- ✔ Baklys
- ✔ Blinklys
- ✔ Bremselys
- ✔ Nødblinklys
- ✔ Tåkelys
- ✔ Reflekser

BREMSE

- ✔ Bremsefunksjon
- ✔ Bremselyder
- ✔ Parkeringsbremse

INTERIØR

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter
- ✔ Midtkonsoll
- ✔ Setetrek
- ✔ Setejustering
- ✔ Himling
- ✔ Gulvtepper
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelter
- ✔ Klimaanlegg
- ✔ Varme
- ✔ Signalthorn
- ✔ Infotainment
- ✔ Ratt

VILKÅR

OK = Kontrollør har ikke avdekket avvik utover det som anses som normal bruk og alder

Kommentar = Kontrollør har registrert forhold som kan avvike fra normal bruk og alder, og som er nærmere beskrevet

Normal bruksslitasje

Ved vurdering av kjøretøyets tilstand tas det hensyn til bilens alder, kilometerstand og generelle bruk. Normal bruksslitasje omfatter forhold som naturlig oppstår ved vanlig bruk over tid, og som ikke anses som feil eller mangler.

Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til:

- Mindre steinsprut, riper og slitasje i lakk og overflater
- Normal slitasje på interiør som seter, ratt og betjeningspaneler
- Aldersrelatert slitasje på mekaniske komponenter
- Slitasje på bremses, dekk og andre forbruksdeler i henhold til bruk

Vurderingen er basert på en visuell og funksjonell gjennomgang, uten demontering eller inngrep. Rapporten gir derfor ikke en garanti for skjulte feil eller forhold som ikke er mulig å avdekke ved en slik kontroll.

Dersom vurderingen helt eller delvis er utført av kjøretøyets eier eller annen ikke-fagkyndig part, er vurderingene basert på vedkommendes egne observasjoner og kunnskap om kjøretøyet. Slike vurderinger er ikke å anse som en fagmessig eller uavhengig tilstandsvurdering, og det tas forbehold om at opplysninger kan være ufullstendige eller unøyaktige.